

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šakių rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020 12 07 Nr. 215

Šakiai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentų rūmai
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre (u.k. 38851)
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) - Dėl teisinės apsaugos suteikimo. 2015-10-26; Nr: KPD-AV-879;
4. Adresas: Žemosios Panemunės mstl., Kalno g. 5, Kriūkų sen., Šakių rajono sav.
5. Valdytojas – privatus
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu. Registrinis, regioninio reikšmingumo 2015-10-27
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2019 11 04, Nr. 298

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				✓	

* - Pažymėti - ✓

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				✓	
2. Sienų konstrukcijos				✓	
3. Sienų apdaila				✓	
4. Stogo danga					✓
5. Stogo konstrukcijos					✓
6. Langai				✓	
7. Durys				✓	
8. Puošyba (jei yra)				✓	

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Vertinant objekto fizinės būklės pokyčius reiktų atkreipti dėmesį, kad objektas beveik sunykęs, jo būklė labai bloga, būtina parengti avarinės būklės aktą. Išlikusiuose fragmentuose kurie buvo fiksuojami 2015 m. yra saugomos šios vertingosios savybės.

1.1.1 tūris - sudėtinis, sudarytas iš 1 a. su pastoge ŠV dalies bei 2 a. PR dalies (būklė labai bloga, stogo forma - ŠV dalies valminė (PR dalies stogas sunykęs), kiti stogo elementai - PR dalies keraminių plytų mūro dūmtraukio tipas (būklė labai bloga)

1.1.2. aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (vidaus planinė struktūra sunykusi; būklė labai bloga); sienų angos, nišos - stačiakampės langų ir durų angos, pusapskritės langų angos PR dalies PV fasade (būklė bloga), arkinės vidaus durų angos (būklė labai bloga);

1.1.3. fasadų apdaila ir puošyba - tinkuoto plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas (būklė labai bloga); PR dalies ŠR fasado tinkuoto plytų mūro profiliuota tarpaukštinė trauka (būklė bloga); PR dalies ŠR fasado, PR fasado tinkuoto

plytų mūro piliastrai (būklė bloga); PR dalies PV, PR fasadų I a. tinkuoto plytų mūro profiliuoti sandrikai (būklė bloga); PR dalies tinkuoto plytų mūro apvadai (būklė bloga.); tinko tipas (būklė bloga.);

1.1.4. konstrukcijos - pamatas su lauko akmenų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė bloga); keraminių plytų mūro sienos (būklė bloga), medinės sijinės perdangos tipas (būklė bloga); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas ŠV dalyje (būklė bloga); funkcinė įranga - medinių pakopų laiptų tipas į II a. PR dalyje (būklė bloga.);

Atliekant stebėseną pastebėti šie pažeidimai:

1. Pastato viduje fragmentais ardomos grindys, atliekami kasinėjimai 11-15 nuotraukos.
2. Savavališkai iškirsti saugomi želdiniai 2, 3, 4 (4a.), 5, 20(20 a.)

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
			V	

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Lyginant objekto stebėseną su 2019 m. Objekto aplinkos būklės pokytis pakitęs. Aplink pastatą iškirsti keletas saugotinių želdinių: pateikiamas tik keletas jų kurie buvo užfiksuoti 2019 m. stebėsenos aktuose: vakarinė tuja (augusi prie pastato pietinėje pusėje), baltažiedis vikmedis.(lot. *Robinia pseudoacacia*) daugiau negu 3 vnt (augęs pietinėje pusėje arčiau vartų), daugiau negu 3 klevai. Saugotini želdiniai iškirsti savavališkai

Tačiau teritorijoje pašalinti savaiminiai medžiai ir krūmai, vykdam teritorijos priežiūros darbus. Dalis jų augo per arti pastato ir kenkė pastato sienoms, pamatams..

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija - 22 nuotraukos, 12 lapų

14. Kiti dokumentai __ lapas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Inga Navlickienė

Vertingosios savybės. Fotofiksacija



1. Teritorija aplink pastatą , parko fragmentai. Daug savaiminių želdinių, tačiau auga ir retesnės medžių rūšys.



2. Pietvakarinė pastato dalis.



3. Pietvakarinė pastato dalis.



4. Šiaurinė pastato dalis



4 a. Palyginimui želdiniai 2019 m. akto Nr. 298



5. Pietinė pastato dalis



4. Vakarinė pastato dalis



5. Vakarinė pastato dalys, langų ertmės, langai durys 6. Pusapskritės langų angos Vakarinė pastato dalyje



5. Vakarinė pastato dalis



6.



7. Šiaurinė pastato dalis



8. Pastatas iš vidaus



9.



10. Pastatas iš vidaus



11. Tinkuotos pastato sienos iš vidaus.



12. Tinkuotos pastato sienos ir rūšio fragmentai iš vidaus.



13. Rūšio fragmentai šiaurinėje pastato dalyje.



14. Vidaus patalpų grindys (P pastato dalis). Kasinėjimo požymiai.



15. Vidaus patalpų grindys (P pastato dalis). Kasinėjimo požymiai.



16. Rytinės pastato patalpos iš vidaus. Įgriuvęs pastato stogas .17 Vidaus durys. Dvigubos



18. Rytinės pastato patalpos



19. Langas



20 .Pietvakarinė pastato dalis. Iš teritorijos savavališkai pašalinti želdiniai .



20 a. Palyginimui 2019 m. stebėsenos foto akto Nr.298

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šakių rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020 12 07 Nr.316

Šakiai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentų pastatas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre (u.k. 38855)
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) - Dėl teisinės apsaugos suteikimo. 2015-10-26; Nr: KPD-AV-879;
4. Adresas: Žemosios Panemunės mstl., Kalno g. 5, Kriūkų sen., Šakių rajono sav.
5. Valdytojas – privatus
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu. Registrinis, regioninio reikšmingumo 2015-10-26
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2015 10 26 Nr. 168

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			✓		

* - Pažymėti - ✓.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			✓		
2. Sienų konstrukcijos			✓		
3. Sienų apdaila			✓		
4. Stogo danga			✓		
5. Stogo konstrukcijos			✓		
6. Langai			✓		
7. Durys			✓		
8. Puošyba (jei yra)			✓		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Vertinant objekto fizinės būklės pokyčius reiktų atkreipti dėmesį, kad objekto būklė lyginant su 2015 m. atliktu paskutiniu patikrinimu beveik nepakito išskyrus pietrytinę pastogės dalis foto Nr. 4, 5

Dalis šiaurinio pastato apaugusi vijokliu- gebene lipiku. Šio augalo orinės šaknys kenkia pastato mūriui, būtina jį pašalinti foto Nr. 1.

2015 m. buvo fiksuotos šio pastato vertingosios savybės, jų būklė 2020 m.

1.1.2. tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, 1 aukšto su pastoge; stogo forma - dvišlaitė;

1.1.3. aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama) sienų angos, nišos - stačiakampės pleištinė saramų langų ir durų angos (būklė patenkinama);

1.1.4. fasadų apdaila ir puošyba - keraminių plytų mūro reljefinės palangių traukos (būklė patenkinama); keraminių plytų mūro profiliuotas pastogės kamizas (būklė patenkinama);

1.1.5. konstrukcijos - pamatas (būklė patenkinama); keraminių plytų mūro sienos (būklė patenkinama); perdanga (būklė patenkinama); stogo konstrukcija (būklė patenkinama);

Atliekant stebėseną pastebėti šie trūkumai:

1. Dalis šiaurinio pastato apaugusi gebene lipiku. Šio augalo orinės šaknys kenkia pastatui, būtina jį pašalinti.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		✓		

***- Pažymėti - ✓.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Lyginant objekto stebėseną su 2015 m. Objekto aplinkos būklės pokytis nepakitęs. Iš pietinės pastato pusės teritorija ariama įrengtas dirbamas žemės plotas.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija - 9 nuotraukos, 4 lapai

14. Kiti dokumentai __ lapas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Inga Navlickienė

Vertingosios savybės. Fotofiksacija



Nr. 1. Dalis šiaurinio pastato apaugusi gebene lipiku. Šio augalo orinės šaknys kenkia pastatui, būtina jį pašalinti.



Nr. 2. Pietinė pastato dalis



Nr. 3. Pietinis langas



Nr. 4. Pietrytinė pastato dalis



Nr. 5. Pietrytinė pastogės dalis. Ištrupėjusios plytos . Rišamoji medžiaga šiuo atveju stipresnė už plytas.



Nr. 6. Vakarinė pastato dalis



Nr. 7. Pastato vidaus patalpos



Nr. 8. Pastato vidaus patalpos



Nr. 9 Teritorija aplink pastatą. Iš pietinės pusės ariamas laukelis.

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šakių rajono savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
2020 12 07 Nr.317

Šakiai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentų ūkinis pastatas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre (u.k. 38856)
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) - Dėl teisinės apsaugos suteikimo. 2015-10-26; Nr: KPD-AV-879;
4. Adresas: Žemosios Panemunės mstl., Kalno g. 5, Kriūkų sen., Šakių rajono sav.
5. Valdytojas – privatus
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu. Registrinis, regioninio reikšmingumo 2015-10-26
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2015 10 26 Nr. 168

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			✓	✓	

* - Pažymėti - ✓.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			✓		
2. Sienų konstrukcijos				✓	
3. Sienų apdaila			✓		
4. Stogo danga				✓	
5. Stogo konstrukcijos			✓		
6. Langai			✓		
7. Durys			✓		
8. Puošyba (jei yra)			✓		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Vertinant objekto fizinės būklės pokyčius reiktų atkreipti dėmesį, kad objekto būklė lyginant su 2015 m. atliktu paskutiniu patikrinimu kinta, būklė blogėja.

Dalis šiaurinio pastato apaugusi vijokliu- penkialapiu vinvyčiu ir kt.. Šis augalas apraizgęs beveik visą ūkinį pastatą, taip sukurdamas jam užpavėsiniamą ir pastovią drėgmę. Ant pastato augantis augalas kenkia pastato mūriui. foto Nr.1. Blogėja pastato dangos būklė, reikia atlikti stogo dangos priežiūros darbus foto Nr.:2,3,4,5

2015 m. buvo fiksuotos šio pastato vertingosios savybės, jų būklė 2020 m.

1.2. tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, 1 aukšto su pastoge (prie PR fasado sovietiniais metais pristatytas keraminių plytų mūro priestatas.); stogo forma – dvišlaitė.

1.1.3. aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas ; sienų angos, nišos - stačiakampės pleištinųjų sąramų langų ir durų angos (išskyrus naujai įrengtas, rekonstruotas angas; būklė patenkinama);

1.1.5. konstrukcijos - pamatas ; keraminių plytų mūro sienos (būklė blogėja.); medinės sijinės perdangos tipas (būklė patenkinama); stogo konstrukcija (būklė patenkinama);

Atliekant stebėseną pastebėti šie trūkumai:

1. Dalis šiaurinio pastato apaugusi gebene lipiku. Šio augalo orinės šaknys kenkia pastatui, būtina jį pašalinti.
2. Blogėja pastato stogo dangos būklė., reikia atlikti stogo dangos priežiūros darbus.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		✓		

***- Pažymėti - ✓.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Lyginant objekto stebėseną su 2015 m. Objekto aplinkos būklės pokytis nepakitęs. Iš vakarinės pastato pusės auga didžiulis vaismedžių sodas.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija - 7 nuotraukos, 4 lapai

14. Kiti dokumentai __ lapas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Inga Navlickienė

Vertingosios savybės. Fotofiksacija



Nr. 1. Pastatas iš pietvakarių pusės. Apaugęs vijokliais- penkialapiu vinvyčiu ir kt.. Būtina augalą pašalinti, kenkia pastato mūriui.



Nr. 2. Pastatas iš pietinės pusės



Nr. 3 Pastatas iš vakarinės pusės



Nr. 4 Pastatas iš šiaurinės pusės



Nr. 5 Pastatas iš šiaurinės pusės



Nr. 6 Pastatas iš šiaurinės pusės



Nr. 7. Teritorija aplink pastatą. Iš vakarų pusės auga didžiulis vaismedžių sodas

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šakių rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020 12 07 Nr.318

(data)

Šakiai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentai. Kompleksinė dalis svirnas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre (u.k. 38854)
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) 2015-10-26 ; Nr: KPD-AV-879
4. Adresas : Žemoji Panemunė, Kriūkų sen., Šakių r. sav
5. Valdytojas : Privatus. Pastatas išnuomotas.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu

Paskelbtas

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris; 2016 10 18 Nr.169 -

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				V	
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

Atliekant objekto būklės vertinimą, nustatyta, kad blogėja pastato pamatų būklė. Kadangi pastatas įrengtas kalvos šlaite, pamažu slenkantis šlaitas, sudaro sąlygas pamatų trūkinėjimui ir skilimui. Būtina pašalinti prie pastato augančius puskrūmius (šeivamedžius).

Tūris - kompaktinis, pailgo stačiakampio plano, 2 aukštų su pastoge ir pusrūsiu ŠR dalyje (PR dalyje sovietiniais metais pristatytas medinių lentų karkasinis priestatas; būklė patenkinama; stogo forma - dvišlaitė; kiti stogo elementai - vienšlaičiai stoglangiai stogo ŠV pusėje (; būklė patenkinama);

Aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (vidaus planinė struktūra pakeista); sienų angos, nišos - stačiakampių pleištinų sąramų langų ir durų angos, ŠV fasado P dalies arkinė įėjimo anga, segmentinės sąramos įėjimo į pusrūšį anga ŠR fasade (ŠV fasado angos viršutinė dalis užmūryta silikatinėmis plytomis, dalis angų rekonstruotos, užmūrytos (būklė patenkinama));

Fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠV fasado įėjimų keraminių plytų mūro portalai, sudaryti iš šoninių piliastrų; fasado P dalies įėjimo portalas užbaigtas trikampių frontonu (Š dalies įėjimo portalo frontonas sunaikintas; būklė bloga) keraminių plytų mūro kontraforsai ŠR fasade (būklė bloga); fasadų apdaila ir puošyba - ŠV fasado V dalies įėjimo durų angos tinkuoto plytų mūro apvadas su spyna, tinkuoto ir netinkuoto plytų mūro reljefiniai angų apvadai, juostiniai sandriklai, jų fragmentai (būklė patenkinama); medinio profiliuoto pastogės karnizo tipas (būklė patenkinama; FF Nr. 33, 37, 40; 2015 m.);

1.1.5. konstrukcijos - pamatas (būklė blogėja 2020 m.); keraminių plytų mūro sienos su arkinių sąramų fragmentais (būklė patenkinama); medinės sijinės perdangos (būklė patenkinama), medinė gegninė-statramstinė stogo konstrukcija (būklė patenkinama); funkcinė įranga - medinių laiptų-kopėčių į II aukštą tipas (būklė patenkinama).

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį__

Pastato būklė patenkinama

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį

Prie pastato auga keletas puskrūmių būtina juos pašalinti. Teritorija aplink pastatą prižiūreta periodiškai nušienaujama. Būtina sutvirtinti slenkantį šlaitą.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija 23 nuotraukos, 11 lapai

14. Kiti dokumentai

Švietimo, kultūros ir švietimo skyriaus vyresnioji specialistė
aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

Inga Navlickienė
(vardas ir pavardė)



Nr. 1



Nr.2

Nr.3



Nr.4



Nr.5



Nr. 6



Nr.7



Nr.8



Nr.9



Nr.10



Nr.11



Nr.12



Nr.13



Nr.14



Nr.15



Nr. 16



Nr. 17



Nr. 18



Nr. 19



Nr.20



Nr.21



Nr.22



Nr.23



Nr.24