

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šakių rajono savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
2024 09 24 Nr. 449

Šakiai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

- Magazinas (u.k.1613)
- Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) 2018-01-16; Nr: KPD-RM-2660
- Adresas: Šakių rajono sav., Kriūkų sen., Kriūkų mstl., Nemuno g. 17
- Valdytojas – privatus
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
- Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo Valstybės saugomas 2005-04-29; Nr: ĮV-190
- Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: Nr. 289, 2019 m.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos				V	
3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Atlikus objekto stebėseną, nustatyta, kad blogėja pastato sienų konstrukcija, stipriai įskilusi rytinė pastato siena. Nuo viso pastato fasado nutrupėjęs tinkas. Rytinis pastato pamatų kampas, laikui bėgant pradės irti, būtina sutvirtinti. Būtina iškirsti medžių atžalas augančias šiauriniame pastato kampe.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.
Teritorija aplink objektą prižiūrima ir tvarkoma.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija - 5 nuotraukų, 3 lapai.

14. Kiti dokumentai __ lapas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Navlick

Inga Navlickienė

Vertingosios savybės. Fotofiksacija



Nr.1. Vakarinė pastato siena



Nr.2. Pietinė pastato siena



Nr. 3.



Nr.4. Blogėja pastato sienų konstrukcija, stipriai įskilusi rytinė pastato siena



Nr.5. Blogēja ŠR pastato stogo dalis. Iš šiaurinės pastato pusės auga keletas medžio atžalų, kurias būtina pašalinti.

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šakių rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2024 09 16 Nr. 448

Šakiai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

- Lietuvos partizano Broniaus Latvaičio kapas
- Unikalus kodas Kultūros vertybių registre (u.k. 39459)
- Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) Dėl teisinės apsaugos suteikimo; 2017-02-06; Nr: KPD-KP-1461
- Adresas: Šakių rajono sav., Kriūkų sen., Zygmantiškės k.
- Valdytojas: Kriūkų seniūnija
- Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu. Registrinis. Nacionalinio reikšmingumo lygmuo
- Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris:

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Objektas geros būklės. Prižiūrimas ir tvarkomas

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Teritorijos prižiūrima

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija -1 nuotrauka, 1 lapas.

14. Kiti dokumentai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Navlick

Inga Navlickienė

lapų.



Nr.1

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šakių rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2024 09 16 Nr. 447

Šakiai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Lietuvos partizanų stovyklos ir žūties vieta
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre (u.k. 2660)
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) Dėl duomenų patikslinimo; 2015-03-23; Nr: KPD-KP-508
4. Adresas: Šakių rajono sav., Kriūkų sen., Zygmantiškės k.
5. Valdytojas: Kriūkų seniūnija
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu. Registrinis
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2015 m. Nr. 170

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Objektas geros būklės. Prižiūrimas ir tvarkomas

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Teritorijos prižiūrima

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija -5 nuotraukos, 4 lapai.

14. Kiti dokumentai _____, ___lapų.



Nr.1



Nr.2



Nr.3



Nr.4



Nr.5

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šakių rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2024 09 16 Nr. 446

Šakiai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

- Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai
- Unikalus kodas Kultūros vertybių registre (u.k. 39579)
- Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) Dėl teisinės apsaugos suteikimo; 2018-01-22; Nr: KPD-KP-1915
- Adresas: Šakių rajono sav., Griškabūžio sen., Griškabūdis, Topolių g.
- Valdytojas : Griškabūdžio seniūnija
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
- Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu. Nacionalinio reikšmingumo
- Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2018

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Objektas geros būklės. Prižiūrimas ir tvarkomas

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Teritorijos prižiūrima

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija -6 nuotraukos, 3 lapai

14. Kiti dokumentai _____, ___ lapų.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Inga Navlickienė

Inga Navlickienė



Nr.1



Nr.2



Nr.3



Nr.4



Nr. 5



Nr.6

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šakių rajono savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2024 09 16 Nr. 445

Šakiai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių komplekso Kristaus Atsimainymo bažnyčia
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre (u.k. 1014)
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) Dėl duomenų patikslinimo; 2008-10-14; Nr: KPD-RM-882;
4. Adresas: Šakių rajono sav., Griškabūdžio sen., Griškabūdis.
5. Valdytojas : Vilkaviškio vyskupija
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu. Nacionalinio reikšmingumo
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2018 Nr. 256

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)				V	

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Objektas geros būklės, prieš keletą metų atlikus hidroizoliaciją pamatai ne drėksta. Reiktų numatyti priežiūros darbus ir perdažyti pastato karnizus (Nr. 1, 3,4,6). Bažnyčios sieninė tapyba iš lauko pusės būklė blogėja reiktų numatyti restauravimą.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.
Teritorijos prižiūrima

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija -9 nuotraukos, 6 lapai

14. Kiti dokumentai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Navick

_____, ____ lapų.
Inga Navlickienė



Nr. 1



Nr.2



Nr. 3



Nr.4



Nr. 5




Nr.6



Nr. 6



Nr.7



Nr. 8



Nr. 9

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šakių rajono savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2024 09 16 Nr. 444

Šakiai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

- (u.32409) Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių komplekso varpinė
- Unikalus kodas Kultūros vertybių registre (u.32409)
- Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) Dėl duomenų patikslinimo; 2008-10-14; Nr: KPD-RM-882;
- Adresas: Šakių rajono sav., Griškabūžio sen., Griškabūdis, Alyvų g.
- Valdytojas : Vilkaviškio vyskupija
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
- Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu. Nacionalinio reikšmingumo
- Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2018 m. Nr.257

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

* - Pažymėti - V.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				V	
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys				V	
8. Puošyba (jei yra)				V	

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Objekto apžiūros metu nustatyta, kad objekto būklė lyginant su 2018 m. patikrinimu pablogėjusi. Pamatai atrupėję (Nr. 5), būtina atlikti pamatų hidroizoliaciją. Sienų apdaila nuo pastato apačios, dėl kylančios nuo pamatų drėgmės pradeda atsokti. Suskilinėjęs varpinės sienų tinkas (Nr.3). Blogėja medinės varpinės durys nyksta (Nr. 7).

Š fasado Šv. Jono Bosko skulptūrinės grupės dalis (berniukas su baltais marškiniais) nuskilusi apatinė veido dalis. (Nr. 7).

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

- Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.
Teritorijos prižiūrима

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija -7 nuotraukos, 4 lapai

14. Kiti dokumentai _____, _____ lapų.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Navickiene

Inga Navlickienė



Nr. 1



Nr.2



Nr.3.



Nr.4.



Nr. 5.



Nr.6



Nr. 7

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šakių rajono savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2024 09 16 Nr. 443

Šakiai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

- Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių komplekso koplyčia III
- Unikalus kodas Kultūros vertybių registre (u.32412)
- Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) Dėl duomenų patikslinimo; 2008-10-14; Nr: KPD-RM-882;
- Adresas: Šakių rajono sav., Griškabūdžio sen., Griškabūdis, Alyvų g.
- Valdytojas : Vilkaviškio vyskupija
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
- Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu. Nacionalinio reikšmingumo
- Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2018 m. Nr. 259

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V	V	

* - Pažymėti - V.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Objekto apžiūros metu nustatyta, kad objekto būklė patenkinama.

Pamatai, sienų konstrukcijos, stogo konstrukcijos ir stogo danga patenkinamos būklės.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Teritorija aplink objektą prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija -2 nuotraukos, 1 lapas

14. Kiti dokumentai _____, _____ lapų.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Al. Švilka Inga Navlickienė



Nr. 1



Nr. 2

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių
priedas
(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šakių rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2024 09 16 Nr. 44

Šakiai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

- Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio paminklas
- Unikalus kodas Kultūros vertybių registre u.k.2136
- Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)
Dėl duomenų patikslinimo; 2012-01-16; Nr: KPD-AV-187;
- Adresas: Šakių rajono sav., Kriūkų sen., Sutkų k.,
- Valdytojas: Vilkaviškio vyskupija.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
- Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu. –
Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2021m. Nr. 347

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos				V	
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Objektas geros būklės. Prižiūrimas. Priežiūros darbai perdažant paminklą atlikti 2020 m. ir 2024 m.

Priežiūrą atlikusių specialistų rekomendacijos: artimiausiu metu numatyti paminklo restauravimo darbus

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Objekto teritorija prižiūrima ir sutvarkyta. Objektas gali būti lankomas

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija -2 nuotraukos, 1 lapas.

14. Kiti dokumentai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Navlick

Inga Navlickienė



Nr.1. Paminklas perdažytas 2024 m.



Nr. 2.

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šakių rajono savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
2024 08 01 Nr. 441

Šakiai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

- Mokykla (u.k. 30961)
- Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) 2010-11-26; Nr: 11-57;
- Adresas: Šakių rajono sav., Barzdų sen., Barzdų mstl., Bažnyčios g. 3
- Valdytojas – privatus
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
- Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo Registrinis, regioninio reikšmingumo 2006-10-31; Nr: KPD-RM-114
- Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2019 Nr.300

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			-		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Atlikus objekto stebėseną, senosios mokyklos pastatą, Barzdų mstl. (paskirtis- gyvenamoji) jo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė tokia: Patikrinimo metu- vizualiai: Pastato būklė patenkinama. Stogas. Nesandari lietaus nuvedimo sistema, latakai priaugę augalų. Atitrūkusios kaminų plytos. Atšokę dalis vėjalenčių. Laikančiosios konstrukcijos. Defektų ir deformacijų nepastebėta. Perdangos ir denginys- defektų ir deformacijų nepastebėta . Langai ir durys užsandarinti, apsaugant pastatą nuo pašalinių žmonių patekimo.

Būtina skubiai demontuoti nuo stogų apirusius kaminus. Kaminų plytos palaidos ir krenta nuo stogo.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.
Teritorija aplink objektą tvarkoma.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija - 15 nuotraukų, 7 lapai.

14. Kiti dokumentai __ lapas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė



Inga Navlickienė

Vertingosios savybės. Fotofiksacija



Nr. 1



Nr. 2



Nr. 3



Nr.4.




Nr.5.



Nr.6



Nr.7.



Nr. 8



Nr.9



Nr.10



Nr.11



Nr.12



Nr.13



Nr.14



Nr.15

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šakių rajono savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2024 09 16 Nr. 440

(data)

Šakiai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Ilguvos dvaro sodybos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso klebonija
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre (u.k. 29482)
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris:
Dėl duomenų patikslinimo; 2016-01-25; Nr: KPD-AV-913;
4. Adresas: Šakių rajono sav., Kriūkų sen., Ilguvos k.,
5. Valdytojas: Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapija
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu. Valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2020 m. Nr. 324

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

* - Pažymėti - V.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys				V	
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Atlikus objekto stebėseną nustatyta, kad pastato būklė blogėja, būtina imtis skubių priemonių dėl pastato išsaugojimo. Pastato viduje beveik visos patalpos apimtos pelėsinio grybo foto Nr. 16- 24. Iš jų vienoje patalpoje foto Nr. 22-24 gausiai išplitusi Žalingojo trobagrybio kolonija, vizualiai patalpoje nustatytos 2 vietos prie durų ir prie pečiaus. Kitose patalpose vizualiai matomas išplitęs kitas pelėsinis grybas foto Nr. 16-21. Be vizualiai matomų išplitusių pavojingų ir žalingų pastato medinėms konstrukcijoms grybų, dėl vietomis įlinkusių patalpų grindų darome prielaidas, kad šių grybų pakenkimai yra kur kas didesni. Pakenkimus būtų galima nustatyti tik pašalinus grindų ir sienų apdailas.

Pastato stebėsenos metu pastatas buvo uždaromis langinėmis, nevedintas, taip pat paaiškėjo, kad jau mažiausiai 3 metus negyvenamas ir todėl šaltuoju metų laiku nešildomas. Šios aplinkybės sudarė palankias

sąlygas įsiveisti ir daugintis vienam pavojingiausių medinėms konstrukcijos grybų – Žalingajam trobagrybiui. „Bespalviai grybienos hifai plinta ir vertikaliai, ir horizontaliai, kur drėgna, šilta ir nevėdinama. Dulkėmis virsta mediena, sutrupinamas tinkas, ir visai nesvarbu - žiema ar vasara“ daugiau informacijos <https://www.grybai.lt/idomu/trobagrybio-isdaigos/>

Pastato viduje iki rugsėjo 16 d. buvo saugomos tuo metu restauruojamos Ilguvos dvaro sodybos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios kilnojamosios kultūros vertybės: 5 paveikslai (drobė, medinis rėmas) ir nesaugomų 14 vnt. stacijų.

Tik įėjus į kleboniją jaučiamas aštrus pelėsinio grybo kvapas.

Rekomendacijos:

1. Apžiūrėjus pastatą iš išorės pastebėta, kad būtina atlikti lietaus sistemos valymo darbus, nes vietomis jose auga žoliniai augalai foto Nr. 1, Nr.3.
2. Sausuoju metų laiku patalpas nuolat vėdinti, praverti langus, kad į patalpas patektų saulės spinduliai.
3. Numatyti patalpų nuo daiktų atlaisvinimą, daiktus (kilimus, minkštus baldus ir pan.) utilizuoti, taip apsisaugant nuo galimo pelėsinio grybo užkrato.
4. Numatyti patalpų dezinfekavimą.
5. SKUBIAI ieškoti galimybių pakenktų daiktų ypač ornamentuotų vidaus patalpų durų restauravimui, taip pat pakenktų vidaus patalpų restauravimui.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Teritorija aplink objektą tvarkoma ir prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija - 28 nuotraukos, 12 lapų.

14. Kiti dokumentai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Inga Navlickienė



Nr.1



Nr. 2



Nr.3



Nr. 4



Nr. 5.



Nr.6.



Nr.7.



Nr.8.



Nr.9.



Nr. 10



Nr.11



Nr. 12



Nr.13



Nr.14



Nr.15



Nr.16



Nr.17



Nr.18



Nr.19.



Nr.20



Nr.21



Nr. 22



Nr.23



Nr.24



Nr.25



Nr.26



Nr. 27



Nr.28